



MODE OPÉRATOIRE

DÉGRAISSANT INDUSTRIEL

ÉTAPE 1 : PRÉPAREZ L'APPLICATION

Le dégraissant industriel est un nettoyant professionnel destiné à éliminer les huiles, graisses, cambouis, résidus de peinture et vernis présents sur les surfaces métalliques, pièces mécaniques, outils et matériels industriels.



Avant toute utilisation :

- 1 Travaillez dans un espace correctement ventilé et à l'écart de toute source de chaleur ou d'étincelles.
- 2 Portez des gants adaptés et évitez tout contact prolongé avec la peau.
- 3 Protégez les surfaces sensibles qui ne doivent pas être nettoyées et essuyez immédiatement toute projection accidentelle.
- 4 Effectuez un essai préalable sur une petite zone afin de vérifier la compatibilité du support.
- 5 Ne mélangez jamais le dégraissant industriel avec d'autres solvants afin d'éviter tout risque d'incompatibilité chimique. Stockez le produit dans un endroit sec, frais, ventilé et à l'abri de toute chaleur.

ÉTAPE 2 : APPLIQUEZ LE DÉGRAISSANT INDUSTRIEL

Le dégraissant industriel est prêt à l'emploi et ne nécessite aucune dilution. Il peut être appliqué au chiffon, au pinceau, à l'éponge, au pulvérisateur ou par trempage selon le support à nettoyer.



Étapes d'application :

- 1** Appliquez généreusement le dégraissant sur la surface, la pièce ou l'outil à nettoyer.
- 2** Laissez agir quelques instants afin de dissoudre les huiles, graisses, cambouis et autres contaminants.
- 3** En cas d'encrassement important, frottez à l'aide d'un chiffon propre, d'une éponge ou d'une brosse adaptée.
- 4** Essuyez les résidus dissous avec un chiffon propre et sec.
- 5** Laissez évaporer complètement le produit avant toute mise en peinture, vernissage ou remise en service du matériel. Le produit ne nécessite généralement pas de rinçage.