MétalTop



MODE OPÉRATOIRE

SOLVANT DÉGRAISSANT

ÉTAPE 1 : PRÉPAREZ L'APPLICATION

Le solvant dégraissant est un nettoyant professionnel destiné à éliminer les huiles, graisses, cambouis, résidus de peinture et vernis présents sur les surfaces métalliques, pièces mécaniques, outils et matériels industriels.

Avant toute utilisation :

1. Travaillez dans un espace correctement ventilé et à l'écart de toute source de chaleur ou d'étincelles.
2. Portez des gants adaptés et évitez tout contact prolongé avec la peau.
3. Protégez les surfaces sensibles qui ne doivent pas être nettoyées et essuyez immédiatement toute projection accidentelle.
4. Effectuez un essai préalable sur une petite zone afin de vérifier la compatibilité du support.
5. Ne mélangez jamais le solvant dégraissant avec d'autres solvants afin d'éviter tout risque d'incompatibilité chimique. Stockez le produit dans un endroit sec, frais, ventilé et à l'abri de toute chaleur.

Métaltop
Rue des Rimords 03410 DOMERAT
Mail : clients@metaltop.fr - Tel : 04.70.28.93.00

ÉTAPE 2 : APPLIQUEZ LE DÉGRAISSANT INDUSTRIEL

Le solvant dégraissant est prêt à l'emploi et ne nécessite aucune dilution. Il peut être appliqué au chiffon, au pinceau, à l'éponge, au pulvérisateur ou par trempage selon le support à nettoyer.

Etapes d'application :

1. Appliquez généreusement le solvant sur la surface, la pièce ou l'outil à nettoyer.
2. Laissez agir quelques instants afin de dissoudre les huiles, graisses, cambouis et autres contaminants.
3. En cas d'encrassement important, frottez à l'aide d'un chiffon propre, d'une éponge ou d'une brosse adaptée.
4. Essuyez les résidus dissous avec un chiffon propre et sec.
5. Laissez évaporer complètement le produit avant toute mise en peinture, vernissage ou remise en service du matériel. Le produit ne nécessite généralement pas de rinçage.