



MODE OPÉRATEUR

PEINTURE TOITURE

ÉTAPE 1 : NETTOYEZ ET PRÉPAREZ LA TOITURE

1

Nettoyez votre toit à l'aide d'un anti mousse toiture, si besoin puis au jet d'eau.

2

Réparez le toit si nécessaire.

3

Protégez à l'aide de bâches vos fenêtres de toit, gouttières, cheminée, sol et murs.

ÉTAPE 2 : PRÉPARATION DU SUPPORT

● OPTION 1 : SUPPORT MINERAL

Tuile, ardoise, fibrociment, béton, terre cuite

1

Vérifiez que le support soit parfaitement sec et sain

2

Sur un fibrociment ancien et particulièrement poreux, l'application préalable d'une **couche de primaire** adaptée peut être conseillée afin de régulariser l'absorption.

3

Sur un fond minéral très absorbant, augmentez sensiblement la dilution de la première couche afin de favoriser la pénétration et l'adhérence de la peinture.

- **OPTION 2 : SUPPORT MÉTALLIQUE FERREUX**

Acier, tôle, bac acier

Si le métal présente de la rouille :

1

Brossez et poncez les zones rouillées afin d'éliminer les parties non adhérentes.

2

Appliquez le Dérouillant Phosphatant Métaltop afin de neutraliser impérativement la rouille. Laissez agir puis rincez.

3

Une fois le support correctement préparé, appliquez 1 couche de Vernis Antirouille Métaltop sur l'ensemble du support.

Cette sous-couche favorise l'accroche de la Peinture Toiture et protège le métal avant la finition.

- **OPTION 3 : SUPPORT MÉTALLIQUE NON FERREUX**

Galva, aluminium, zinc

1

Appliquez le dérochant galva Métaltop puis rincez-le.

2

Appliquez le vernis aluminium Métaltop en sous-couche.

ÉTAPE 3 : APPLICATION DE LA PEINTURE

1

Mélangez soigneusement la peinture à l'aide d'un mélangeur mécanique fixé sur une perceuse.

2

Assurez-vous que la température extérieure soit entre **10°C et 25°C**.

3

Appliquez la peinture au pinceau, au rouleau, au pistolet ou à l'airless, en 2 couches, en patientant 2 à 4h entre chaque couche.